

## GPS時刻修正システムソフト修正のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社 GPS 時刻修正システムに使用しているガーミンジャパン株式会社製 GPS アンテナに関して、ソフト修正が必要であることが判明しました。2019年4月7日に発生したロールオーバー問題に関しては、当初、対策の必要なしとの報告を受けておりましたが、ガーミンジャパン株式会社より、一部機器にてロールオーバー問題による障害が発生したとの報告を受けました。ロールオーバー問題による障害が発生すると日付が99年8月22日にリセットされてしまいます。

対象となる GPS アンテナはシリアル No. が「19S158709」以前の機器です。  
(下6桁が「158709」以前の機器が対象となります。)

シリアル No. は GPS アンテナの裏面に記載がございます。



対象の GPS アンテナをご使用の際は、大変お手数をお掛けしますが、弊社にご送付をお願いいたします。2~3営業日でソフトウェアを最新バージョンに修正後、返却させていただきます。

敬白

### 記

対象セット名	GPS-PK-1A/ GPS-PK-1B/ GPS-PK-2/ GPS-PK-3/ GPS-PK-LAN/ GPS-NTP2-1A/ GPS-NTP3-1A/ GPS-NTP2-LAN/ GPS-NTP3-LAN
--------	---

### <お問い合わせ>

〒939-0351 富山県射水市戸破8-10  
TEL 0766-57-0230 FAX 0766-57-0233  
日本セック株式会社 時刻修正システム係  
E-mail info@npsec.com

※お問い合わせは、お問い合わせフォーム <http://www.npsec.com/contact/> から受付けいたします。

※ご発送の際は、GPS アンテナ、GPS 受信 BOX、GPS 受信 BOX 用 AC アダプタの3点のご送付をお願いいたします。

以上